



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® VISION

KRAČASY



**3D
SILHOUETTE**



COTTON



**STANDARD
100**

PG020 128167
OETI

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] VISION

KRAČASY

ARTIKL H9168 (červená)
H9169 (modrá)
H9113 (šedá)
H9115 (černá)

MATERIÁL
Svrchní materiál 60 % bavlna, 40 % polyester

GRAMÁŽ 260 g/m²

VELIKOST 46 - 64



POPIS

Montérkové kračasy v originálním stylu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

Kolekce VISION splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace **OEKO-TEX[®]Standard 100**, číslo certifikátu **PG020 128167 OETI**.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	16 kg
ROZMĚR KARTONU	0,059 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST